



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO "Enrico Fermi"

*Specializzazioni: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI -
MECCANICA, MECCATRONICA – TRASPORTI E LOGISTICA*

Corso Serale: ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE - MECCANICA

Via Capitano di Castri, 144 - 72021 Francavilla Fontana (BR)

Tel. 0831/ 852132 (centr.) Fax 0831/813187 E-mail brtf02000p@istruzione.it Sito WEB: www.itisff.it

Prot. n. 7947

Francavilla Fontana, 01/10/2014

**Ai Docenti, al Personale ATA, agli Studenti del Plesso di Via Battaglia
Al Prof. RSPP Giovanni Balestra
Al RLS Sig. Francesco Ligorio
Alla Prof.ssa Marisa Mascia
Al D.S.G.A. Dott. Cosimo Longo
Sede**

CIRCOLARE N° 37

Oggetto: Adempimenti sulla sicurezza del lavoro – variazione procedura di emergenza per il Plesso di Via Battaglia.

Si fa presente che a partire dalla data odierna non sarà più possibile utilizzare la scala d'emergenza esistente sul retro del plesso di Via Battaglia (scala metallica) in quanto la stessa abbisogna di interventi di manutenzione straordinaria per i quali si è interessato da tempo l'Ufficio Tecnico dell'Ente Provinciale. Quindi, in attesa dell'esecuzione dei necessari lavori a cura dello stesso Ente, si comunica che, al fine di dover evacuare lo stabile per situazioni di emergenza simulate e reali, dovrà essere utilizzata, da parte di tutti gli occupanti tali luoghi, esclusivamente la scala principale che adduce sulla Via Battaglia, per poi dirigersi verso i luoghi sicuri distanti dallo stabile stesso. Per quanto riguarda le classi situate al piano rialzato sul lato destro rispetto all'ingresso principale, rimane invariata l'indicazione di evacuare attraverso l'uscita che disimpegna lateralmente sul piazzale. Il tutto come evidenziato nelle nuove planimetrie di esodo affisse in ogni ambiente opportunamente riviste alla luce di quanto sopra esposto.

Pertanto, si raccomanda a tutti i destinatari della presente il rispetto di quanto emanato con le norme procedurali alle quali attenersi durante le evenienze di emergenza, al fine di non ingenerare situazioni di confusione tali da comprometterne i relativi esodi verso i luoghi sicuri.

Inoltre, si ritiene opportuno ricordare alle figure preposte in servizio di verificare giornalmente gli accessi alla predetta scala d'emergenza interdetta e di vigilare circa il non utilizzo della stessa. La presente procedura avrà validità fino a nuova comunicazione in merito allorquando saranno iniziati e completati gli interventi di manutenzione al manufatto in questione.

***Il Dirigente Scolastico
prof. Giovanni Semeraro***